

# Risikobeurteilung

HERSTELLER FINNSA GMBH

PRODUKTE 1796, 1797, 1798

ÜBERARBEITET AM 22.11.2024

AUGUSS WEDELSEGEL I  
AUGUSS WEDELSEGEL II  
AUGUSS WEDELSEGEL III

## Informationen zur Risikobeurteilung

### Beschreibung

Wedelsegel bestehend aus weißem 100% Baumwoll-Tuch in 400 g/m<sup>2</sup> Qualität mit schwarzem Stick und mit an beiden Seiten abgenähten Taschen und zwei Rundholzstäben aus Buchenholz.

### Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

### Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

### Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

## Grenzen des Produkts

### Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

### Räumliche Grenzen

Keine

### Weitere Grenzen

Tuch waschbar bei 60°C.

## Bestimmung der Risiken

| VERLETZUNGS-<br>SZENARIO   | ART & ORT<br>DER<br>VERLETZUNG   | SCHWERE-<br>GRAD DER<br>VER-<br>LETZUNG | WAHRSCHEINLICHKEIT DER<br>VERLETZUNG  |         | GESAMT-<br>WAHR-<br>SCHEINLICH-<br>KEIT | RISIKO              |
|--|--|---|---|---------|---|---------------------|
| A<br><br>Eine in der<br>Bewegungslinie<br>des Produkts<br>befindliche<br>Person wird von<br>dem Produkt<br>getroffen und<br>wird verletzt. | Prellung,<br>Verstauchun<br>g  | 1                                       | Eine in der<br>Bewegungslini<br>e des Produkts<br>befindliche<br>Person wird<br>von dem<br>Produkt<br>getroffen | 1/1.000 | 1/10.000                                | Niedriges<br>Risiko |
|  |  |   | Prellung,<br>Verstauchung   | 1/100   |   |                     |
| B<br><br>Der Benutzer<br>befindet sich in<br>einer<br>belastenden<br>Körperhaltung<br>während der<br>Benutzung.                            | Zerrung,<br>Funktions-<br>störung des<br>Bewegungs-<br>apparats                              | 1                                       | Der Benutzer<br>befindet sich<br>in einer<br>belastenden<br>Körperhaltung<br>während der<br>Benutzung           | 1/100   | 1/10.000                                | Niedriges<br>Risiko |
|  |  |   | Zerrung   | 1/100   |   |                     |
|  |  |   | Funktions-<br>störung des<br>Bewegungs-<br>apparats   | 1/100   |   |                     |
| C<br><br>Die Bedienung<br>des Produkts<br>erfordert einen<br>erheblichen<br>Kraftaufwand.  | Ver-<br>stauchung<br>oder<br>Zerrung,<br>Funktions-<br>störung des<br>Bewegungs-<br>apparats | 1                                       | Die Bedienung<br>des Produkts<br>erfordert<br>einen<br>erheblichen<br>Kraftaufwand                              | 1/100   | 1/10.000                                | Niedriges<br>Risiko |
|  |  |   | Verstauchung<br>oder Zerrung  | 1/100   |   |                     |
|  |  |   | Funktions-<br>störung des<br>Bewegungs-<br>apparats   | 1/100   |   |                     |

**Maßnahmen**

|          |  |
|----------|--|
| Risiko A | Ausreichend Abstand zu den Saunagästen o. ä. halten.   |
| Risiko B | Vor Benutzung mit Wedeltechniken vertraut machen, z. B. durch Weiterbildung. Eigene körperliche Grenzen nicht überschreiten. |
| Risiko C | Vor Benutzung mit Wedeltechniken vertraut machen, z. B. durch Weiterbildung. Eigene körperliche Grenzen nicht überschreiten. |

**Umsetzung der festgelegten Maßnahmen****Verantwortliche Personen**

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.