# Risikobeurteilung

HERSTELLER FINNSA GMBH PRODUKTE 5455, 5455-2

ÜBERARBEITET AM 20.11.2024 AUFGUSS-UHR MIT SORTENKARTEN EINSCHUB

AUFGUSS-UHR OHNE SORTENKARTEN EINSCHUB

# Informationen zur Risikobeurteilung

### Beschreibung

Rechteckiges Holzschild aus massivem Nadelholz mit Aufdruck "Nächster Aufguss", einer Uhr und einer stilisierten Saunaszene in der rechten unteren Ecke. Mit zwei mit einer Schraube befestigten Holzzeigern kann die nächste Aufguss-Zeit manuell eingestellt werden. In der Mitte ist oben und unten jeweils ein Loch zur Befestigung.

Bei 5455 befindet sich in der linken unteren Ecke ein Einschub für mitgelieferte Sortenkarten im Format 8,75 x 4,75 cm.

## Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

\_

#### Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

#### Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

#### **Grenzen des Produkts**

#### Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

#### Räumliche Grenzen

Keiner direkten Nässe aussetzen.

#### **Weitere Grenzen**

Keine

# Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS- SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE- GRAD DER VER- LETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG		GESAMT- WAHR- SCHEINLICH- KEIT	RISIKO
A  Der Benutzer kommt mit einer rauen Kante in Berührung und erleidet dadurch eine Riss- oder Schnittverletzun g oder zieht sich einen Splitter zu.	Riss-, Schnitt-, Stich- verletzung,	1	Der Benutzer kommt mit einer rauen Kante in Berührung	1/100		Niedriges Risiko
			Riss-, Schnitt- verletzung	1/50	1/5.000	
			Stich- verletzung durch Splitter	1/50	1/5.000	
B  Der Benutzer bringt einen Körperteil zwischen die aneinander vorbei laufenden Teile, der Körperteil wird erfasst und gerät unter Druckbelastung.	Quetschung	1	Benutzer bringt Körperteil zwischen die aneinander vorbei laufenden Teile	1/1.000		Niedriges Risiko
			Der Körperteil wird erfasst	1/1.000		
			Quetschung	1/1.000	1/1.000.000. 000	

#### Maßnahmen

Risiko A	Das Produkt vor Verwendung auf Splitter überprüfen. Ggf. mit Sandpapier abfeilen.
Risiko B	Zeiger vorsichtig benutzen.

# Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

## Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.