

Risikobeurteilung

HERSTELLER FINNSA GMBH PRODUKTE 8919

ÜBERARBEITET AM 29.11.2024 SAUNA KÜBEL, NADELHOLZ, MIT EINSATZ

Informationen zur Risikobeurteilung

Beschreibung

Sauna-Kübel aus naturbelassenem Nadelholz mit Kunststoff-Einsatz. Mit zwei Metallreifen gebunden.

Liste der angewendeten Vorschriften und Normen

-

Relevante Sicherheitsdatenblätter

Keine Sicherheitsdatenblätter vorhanden.

Dokumentierte Unfälle, Zwischenfälle, Fehlfunktionen

Keine Fälle bekannt.

Grenzen des Produkts

Verwendungsgrenzen / Nutzergruppen

Keine

Räumliche Grenzen

Keine

Weitere Grenzen

Keine

Bestimmung der Risiken

VERLETZUNGS-SZENARIO	ART & ORT DER VERLETZUNG	SCHWERE-GRAD DER VERLETZUNG	WAHRSCHEINLICHKEIT DER VERLETZUNG		GESAMT-WAHRSCHEINLICHKEIT	RISIKO
A Der Benutzer befindet sich in	Zerrung, Funktionsstörung des	1	Der Benutzer befindet sich in einer belastenden Körperhaltung	1/10		Niedriges Risiko

einer belastenden Körperhaltung während der Benutzung.	Bewegungsapparats		während der Benutzung			
			Zerrung	1/1.000	1/10.000	
			Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1/1.000	1/10.000	
B Die Bedienung des Produkts erfordert einen erheblichen Kraftaufwand.	Verstauchung oder Zerrung, Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1	Die Bedienung des Produkts erfordert einen erheblichen Kraftaufwand	1/10		Niedriges Risiko
			Verstauchung oder Zerrung	1/50	1/500	
			Funktionsstörung des Bewegungsapparats	1/100	1/1.000	

Maßnahmen

Risiko A	Kübel nur so weit befüllen, wie er ohne große Anstrengung bewegt werden kann. Körperliche Grenzen nicht überschreiten.
Risiko B	Kübel nur so weit befüllen, wie er ohne große Anstrengung bewegt werden kann. Körperliche Grenzen nicht überschreiten.

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen

Verantwortliche Personen

Betroffene Verbraucher selbst oder verantwortliche Personen an Verwendungsort u. a. Schwimmbad Personal oder Saunameister.